

COTAÇÃO DE CONSUMÍVEIS

Cliente:
 Justiça Federal de Primeira Instan
 St Sces Trecho 3 POLO 8, LOTE: 9;-Asa Sul
 Brasília - DF
 70200-003
 CNPJ: 00.508.903/0001-88
 I.E.:

Contato:
 Dept.:
 Fone:
 Fax:

Heidelberg do Brasil Sistema Gráficos e Serviços Ltda.
 Alameda África, 624
 06543-306 Santana de Parnaíba - SP
 Phone: 11 5525 4500
 Fax: 11 5525 4501
 CNPJ: 02.531.128/0001-07
 IE: 623.046.740.116
 I.M.: 71137

Cotação Nr.: 1154234495
Data: 20.02.2024
Página: 1 / 2
Referência do Cliente: SM 74-2-P / 626280
Nro. do Cliente: 14426158
Validade: 20.02.2024 to 10.06.2024
Equipamento / Nr. de Série:

Contato: Rafaela Andrade
Telefone: 011 5525-4581
E-mail: rafaela.andrade@heidelberg.com

Condição de Envio: CIF Frete incluso
Condição de Pagamento: 30 dias
Moeda: R\$

CÓDIGO DESCRIÇÃO	QTDE	UNID MED	PREÇO LÍQUIDO UNITÁRIO	PREÇO LÍQUIDO TOTAL	IMPOSTOS	IPI %	TOTAL COM IMPOSTOS
SU15.M2009201/2X Rolo Entintador 70mm Branco SM74B	2	PC	2.054,80	4.109,60	1.551,01		5.660,61
SU15.M2009211/2X Rolo Entintador Azul 60mm SM74BC	2	PC	1.718,79	3.437,58	1.297,38		4.734,96
SU15.M2009221/2X Rolo Entintador Vermelho 55mm SM74BC	2	PC	1.628,09	3.256,18	1.228,92		4.485,10
SU15.M2009231/2X Rolo Entintador 65mm Amarelo SM74B	2	PC	1.852,28	3.704,56	1.398,14		5.102,70
SU15.M2009241/2X Rolo Intermediário Amarelo 64,5mm SM74BC	6	PC	1.627,82	9.766,92	3.686,14		13.453,06
SU15.M2009251/2X Rolo Interm. Vermelho 54,5mm SM74BC	4	PC	1.305,72	5.222,88	1.971,17		7.194,05
SU15.M2009261/2X Rolo Tomador 52mm SM74BC	2	PC	1.085,64	2.171,28	819,46		2.990,74
SU15.M2030560T Rolo Molhador 75mm SM74B	2	UNT	2.320,66	4.641,32	1.751,68		6.393,00
SU15.M2030905T Rolo Imersor 84,6 mm SM74B	2	UNT	3.362,23	6.724,46	2.537,88		9.262,34

Total Geral
 Desconto líquido já incluso no Total Geral
 - VALOR TOTAL SEM DESCONTO: R\$79.035,41
 - Prazo de entrega: 120 dias.

No valor IMPOSTOS estão inclusos ICMS, PIS, COFINS e IPI.
 Nas vendas a prazo, esta cotação sujeita-se à aprovação de crédito.

HEIDELBERG
 02.531.128/0001-07
 Al. África, 624
 Polo Empresarial Tamboré
 Santana de Parnaíba - SP
 CEP: 06543-306

Rafaela Andrade

COTAÇÃO DE PEÇAS

Cliente:

Justica Federal de Primeira Instan
St Sces Trecho 3 POLO 8, LOTE: 9;-Asa Sul
Brasilia - DF
70200-003
CNPJ: 00.508.903/0001-88
I.E.:
Contato:
Dept.:
Fone:
Fax:

**Heidelberg do Brasil Sistema
Gráficos e Serviços Ltda.**

Alameda África, 624
06543-306 Santana de Parnaíba - SP
Phone: 11 5525 4500
Fax: 11 5525 4501
CNPJ: 02.531.128/0001-07
IE: 623.046.740.116
I.M.: 71137

Cotação Nr.: 1154235133
Data: 21.02.2024
Página: 1 / 2
Referência do Cliente: Atendimento Técnico
Nro. do Cliente: 14426158
Validade: 21.02.2024 to 10.06.2024
Equipamento / Nr. de Série: SM 74-2-P / 626280
Condição de Envio: CIF Frete incluso
Condição de Pagamento: 30 dias
Moeda: R\$

Contato: Marcelo Paula
Telefone: 011 5525-4569
E-mail: Marcelo.Paula@heidelberg.com

CÓDIGO DESCRIÇÃO	QTDE UNID MED	PREÇO LÍQUIDO UNITÁRIO	PREÇO LÍQUIDO TOTAL	IMPOSTOS	IPI %	TOTAL COM IMPOSTOS
M2.030.520F/05	2 PC	12.381,97	24.763,94	9.346,17		34.110,11
Rolo doseador	Saldo em estoque: 0 PC			Prazo de entrega: 30 dias		
00.580.3027/	6 PC	21,51	129,06	63,40	6,50	192,46
Arruela em estrela	Saldo em estoque: 5 PC			Prazo de entrega: 30 dias		
00.550.1467/	2 PC	138,22	276,44	104,33		380,77
Roda livre	Saldo em estoque: 0 PC			Prazo de entrega: 30 dias		
00.550.1266/	2 PC	127,97	255,94	96,59		352,53
Roda livre	Saldo em estoque: 0 PC			Prazo de entrega: 30 dias		
00.550.0410/	2 PC	36,87	73,74	37,93	7,80	111,67
Chumaceira de casquilho	Saldo em estoque: 0 PC			Prazo de entrega: 30 dias		
M4.335.007N/01	1 PC	11.162,10	11.162,10	4.212,69		15.374,79
Cilindro pneumático M2.184.1011	Saldo em estoque: 0 PC			Prazo de entrega: 30 dias		

Total Geral 50.522,33
Desconto líquido já incluso no Total Geral -4.073,47

VALOR TOTAL SEM DESCONTOS R\$56.135,90

ORDEM DE SERVIÇO NUMERO: 503554706 / 503768043



No valor IMPOSTOS estão inclusos ICMS, PIS, COFINS e IPI.

Nas vendas a prazo, esta cotação sujeita-se à aprovação de crédito.

Os produtos possuem garantia de 03 meses contados da data da emissão da NF, desde que constatados defeitos de fabricação.

A Heidelberg do Brasil não se responsabiliza por peças instaladas por funcionários ou terceiros contratados diretamente pelo cliente, sendo que em caso de solicitação de garantia, são passíveis custos adicionais para avaliação e validação, que deverão ser assumidos integralmente pelo cliente.

Marcelo Paula